

A benfeitoria 04, numerada na imagem 03, corresponde a uma residência de madeira simples, que abriga mais uma família de funcionários. De forma retangular, medindo 9,10m x 7,10m, com área de 64,61m². A casa possui ao fundo peça em alvenaria sem acabamento, cobertura de duas águas com telhas de fibrocimento, e sem acabamento e ou manutenção da pintura.

As fotos 22 a 25 mostram a volumetria externa e conservação da edificação.

Foto 22: Fachada frontal



Fonte: registro da perita no dia da vistoria.

Foto 23: Fachada lateral



Fonte: registro da perita no dia da vistoria

Foto 24: Fachada fundos



Fonte: registro da perita no dia da vistoria

Foto 25: Fachada lateral



Fonte: registro da perita no dia da vistoria

A benfeitoria 05, numerada na imagem 3, corresponde a uma residência de madeira simples, que também abriga uma família de funcionários, com área de 90,78m². A casa possui ao fundo peça em alvenaria sem acabamento, cobertura de duas águas com telhas parte de fibrocimento e parte de cerâmica, sem acabamento e ou manutenção da pintura.

As fotos 26 a 28 mostram a volumetria externa e conservação da edificação.

Foto 26: Fachada frontal



Fonte: registro da perita no dia da vistoria

Foto 27: Fachada frontal



Fonte: registro da perita no dia da vistoria

Foto 28: Fachada frontal



Fonte: registro da perita no dia da vistoria

A benfeitoria 06, numerada na imagem 3, corresponde a residência onde reside o Sr. Eladio. A residência é térrea, porém com área na parte inferior mais usada como depósito/porão. A parte térrea da moradia possui aproximadamente 217,94m². A residência é de alvenaria, sem acabamentos finais, esquadrias de madeira, telhas de fibrocimento, piso cerâmico, forro pvc em parte da casa.

No entorno de todo o perímetro da casa tem uma calçada de aproximadamente 1,00m de largura de calçada com revestimento cerâmico.

As fotos 29 a 33 irão mostrar o imóvel e seu estado de conservação.

Foto 29: Fachada frontal



Fonte: registro da perita no dia da vistoria

Foto 30: Fachada lateral voltada para a estrada de acesso



Fonte: registro da perita no dia da vistoria