

Foto 31: Fachada lateral voltada para a estrada de acesso



*Fonte: registro da perita no dia da vistoria*

Foto 32: Fachada lateral voltada para a estrada de acesso



*Fonte: registro da perita no dia da vistoria*

Foto 33: Fachada lateral voltada para a estrada de acesso



*Fonte: registro da perita no dia da vistoria*


Na lateral da casa, ao fundo, existe uma área de lazer com uma piscina de fibra e ao seu entorno piso cerâmico. Ao lado ainda, um galpão aberto e coberto com churrasqueira medindo 8,20m x 4,00m e junto ainda um telheiro com 6,80m x 4,70m, onde pode ser visto nas fotos 34 a 36.

Foto 34: Vista do telheiro



*Fonte: registro da perita no dia da vistoria*

Foto 35: Vista do galpão com churrasqueira



*Fonte: registro da perita no dia da vistoria*

Ainda na parte superior do pátio, em frente à entrada da residência existe um galpão medindo 6,10m x 6,30m que serve como garagem e depósito/despensa de apoio a residência, ilustradas nas fotos 37 e 38.

Foto 36: vista da piscina



*Fonte: registro da perita no dia da vistoria*

Foto 37: foto frontal do galpão garagem/depósito



*Fonte: registro da perita no dia da vistoria*

Foto 38: foto dos fundos do galpão garagem/depósito



*Fonte: registro da perita no dia da vistoria*