

Ao lado do galpão garagem, tem um “pórtico” que é a parada de lavagem dos caminhões que chegam na propriedade para acessar o pátio dos aviários (foto 39). Trata-se de uma estrutura simples metálica, com ponto de água e piso de concreto para a parada do automóvel/caminhão.

Foto 39: foto do pórtico de lavagem



Fonte: registro da perita no dia da vistoria

A benfeitoria 07, numerada na imagem 3, corresponde a uma área cercada onde estão 3 aviários e edificações de apoio ao funcionamento destes. Na imagem 04, vista aérea ampliada com apoio do google maps, estão sinalizadas cada parte deste complexo, para detalhamento na sequência.

Imagem 04: imagem ampliada do complexo dos aviários



Fonte: google maps.

Por questões de vigilância sanitária a perita não teve acesso aos aviários, e área interna ao cercado, marcado em rosa na imagem 04. A cerca foi executada em postes de concreto e tela Ortiz, e possui aproximadamente 460,00 metros.

A edificação que abriga depósito e os banheiros de acesso aos funcionários para higienização é executada em alvenaria, externamente rebocada e pintada, esquadrias de ferro, cobertura de telhas de aluzinco, conforme mostram fotos 40 a 45. A edificação possui aproximadamente 105,00m².

Foto 40: Fachada frontal do depósito e do portão de acesso aos aviários



Fonte: registro da perita no dia da vistoria

Foto 41: Vista lateral do depósito e do portão de acesso aos aviários



Fonte: registro da perita no dia da vistoria

Foto 42: Vista da outra fachada lateral do depósito



Fonte: registro da perita no dia da vistoria

A edificação que fica do outro lado do portão de acesso aos aviários, é um galpão (foto 43) em alvenaria, com acabamento de argamassa salpicada e pintada, também coberta por aluzinco, construção simples, medindo 8,00x4,15m, totalizando 33,20m². Este depósito é acessado por dois portões estruturados em madeira e lona plástica (foto 44).

Foto 43: Vista da outra fachada lateral do depósito



Fonte: registro da perita no dia da vistoria

Foto 44: Vista da fachada com portas



Fonte: registro da perita no dia da vistoria

Os 3 aviários são para a reprodução de ovos/matrizes. As estruturas são de madeira com cobertura de brasilit, sem climatização. São estruturas antigas, de 2002, segundo o proprietário. As fotos para mostrar o estado de conservação, foram tiradas fora do cercado (fotos 45 a 49). Cada aviário tem 104,00 metros de comprimento e 12,00 metros de largura.

O pátio dentro do cercado é de chão batido, partes com brita nos acessos aos portões dos aviários.

Foto 45: Vista da entrada, no portão de acesso



Fonte: registro da perita no dia da vistoria

Foto 46: Foto aproximada



Fonte: registro da perita no dia da vistoria